

Rapport C 1993:39

Ärende L-59/93

<i>Luftfartyg: registrering och typ</i>	SE-IUS , Cessna A185E
<i>Tid</i>	1993-07-23, kl.10.15
<i>Plats</i>	Sjön Alesjaure, BD län (pos 6810N 1827E)
<i>Typ av flygning</i>	Privat
<i>Väder</i>	Vindstill, CAVOK, temp + 20°C, QNH 1013 hPa
<i>Antal ombord: besättning</i>	1
<i>passagerare</i>	2
<i>Personskador</i>	Inga
<i>Skador på luftfartyget</i>	Betydande
<i>Övriga skador</i>	Inga
<i>Förarens ålder, certifikat</i>	32 år, A
<i>Förarens totala flygtid</i>	274 timmar, varav på typen 123 timmar
<i>Förarens flygtid/antal landningar senaste 90 dagar</i>	16 timmar/ 60 landningar

Föraren skulle starta söderut på sjön. Det var bleke och vindstill. Startsträckan blev därför längre än normalt. Före lättning stötte vänster flottör i en sten under vattenytan. Flottören började ta in vatten och starten avbröts. Föraren försökte sedan taxa flygplanet till stranden. Vid taxningen vattenfylldes flottören ytterligare och flygplanet välte innan det kommit till stranden.

Föraren har uppgett att hon kände till stenen men missbedömt läget på den.

Haveriet orsakades av att föraren med vänster flottör körde på en sten.