



Rekommendation RM 2018:02 R1

Säkerställ att enhetliga rutiner lärs ut och tillämpas avseende kontroll av landställsreglaget.

Vidtagna åtgärder:

Inga

Planerade åtgärder:

Utbildningsanvisningarna för SK60 ses över och förtydligas avseende hur landställsreglaget ska hanteras.

Uppdateringen av utbildningsanvisningarna ska snarast, efter fastställande, delges samtliga som flyger SK60 i Försvarsmakten (FM).

Hanteringen av landställsreglaget skall vara en punkt på Operator's proficiency check (OPC) för SK60 inför 2019.

Tidsförhållanden:

Kvartal 4 2018.

Ansvarig:

Flygchefen (CF)

Rekommendation RM 2018:02 R2

Utvärdera och vid behov utveckla återinflygningsproceduren efter ett längre flygtidsuppehåll.

Vidtagna åtgärder:

Inga

Planerade åtgärder:

Översyn av FOM (styrdokument för ledning av flygtjänst) om kraven på återinflygning behöver förtydligas. Dock är Försvarsmaktens filosofi att ett stort ansvar för detta ska ligga hos divisionschefen (DC) som har bäst kännedom om sin personal.

Tidsförhållanden:

Kvartal 3 2018.

Ansvarig:

CF