

RAPPORT C 1992:29

Ärende L-125/91

<i>Luftfartyg; registrering och typ</i>	SE-HOO, Enstrom 280C
<i>Tid</i>	1991-12-27 ca kl 13.55
<i>Plats</i>	Ucklum, O län
<i>Typ av flygning</i>	Privat
<i>Väder</i>	Vind 340□/7 knop, CAVOK, temp/dp +1□/-3□C, QNH 1022 hPa
<i>Antal ombord</i>	<i>Besättning: 1 Passagerare: -</i>
<i>Personskador</i>	Inga
<i>Skador på luftfartyget</i>	Omfattande
<i>Övriga skador</i>	Avklippt elkabel
<i>Förarens ålder, certifikat</i>	53 år, A-certifikat samt AH-ele- villstånd
<i>Förarens totala flygtid</i>	333 timmar varav på helikopter 54 timmar (skolflygning)

Haveriet orsakades av att helikoptern kolliderade med en luftledning i samband med hovring.

Föraren var inte behörig att flyga helikopter utan lärares uppsikt. Hans helikopter-erfarenhet var begränsad.

Helikoptern var formellt inte luftvärdig eftersom en teknisk kontroll inte hade utförts inom föreskriven tid.