



Inkom 120904
L-60/11 Ab 91

Datum 2012-09-04 Diariernr 2012-3241
Ert datum 2012-05-30 Er referens L-60/11

Avdelningen för utvärdering och lärande
Tillsynsenheten
Hans Petterson
010-240 5266
hans.petterson@msb.se

Statens Haverikommission
Box 12538
102 29 STOCKHOLM

Svar på rekommendationer Rapport RL 2012:13

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) planerar att vidta nedan beskrivna åtgärder med anledning av de rekommendationer myndigheten getts i samband med Haverikommissionens utredning av helikopterolyckan 20 juni 2011 i Salixbyn, Härjedalens kommun.

MSB rekommenderas att:

- inom ramen för sin tillsynsvägledande verksamhet uppmärksamma länsstyrelserna på behovet av att i den regionala tillsynen över räddningstjänsten säkerställa att kommunala räddningstjänstorgan, i samverkan med SOS Alarm och andra relevanta aktörer, har behövlig utrustning och fastställda rutiner som innebär att, där gatunamn saknas, geografiska positioner ändå kan anges på ett enkelt, tydligt och säkert sätt även för enheter som saknar digitala kartsystem för att ta emot och visa ett geografiskt läge.
(RL 2012:13 R1)*
- vidta åtgärder för att säkerställa att sådana rutiner som anges i rekommendation RL 2012:13 R1 blir nationella och samordnade med andra relevanta räddningsorgan, liksom med Sveriges grannländer inom ramen för redan etablerad samverkan. (RL 2012:13 R2)*

MSB avser att som en del av sin tillsynsvägledning enligt lagen om skydd mot olyckor uppmärksamma länsstyrelserna på behovet av en skärpt tillsyn för att säkerställa att kommunerna har tillgång till ändamålsenliga kartsystem, inklusive reservlösningar, en tillfredsställande kunskapsnivå hos berörd personal samt säkerställda rutiner för samverkan med SOS Alarm och andra väsentliga aktörer. Vidare att kommunerna och SOS Alarm genom avtal eller på motsvarande sätt reglerar dessa frågor.

MSB utvecklar systemet RIB Karta som bland annat räddningstjänstansvariga myndigheter och SOS Alarm ges tillgång till, se MSB:s svar på SHK:s rapport

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Postadress
651 81 Karlstad

Besöksadress:
Stockholm: Kungsgatan 53
Karlstad: Norra Klaragatan 18
Sandö: Sandövägen 7
Revinge: Revingeby

Telefon: 0771-240 240
Fax: 010-240 56 00
registrator@msb.se
www.msb.se

Org nr.
202100-5984

Datum
2012-09-04

Diariernr
2012-3241

RL 2012:09. Information ges återkomande om systemet i olika sammanhang, som en del av MSB:s arbete att verka för gemensamma lösningar och erbjuda tekniska stödsystem till aktörerna inom krishanteringssystemet. RIB Karta innehåller även kartdata för en 100 km zon in i Norge och Finland. För samverkan mellan olika aktörer erbjuder även MSB systemet WIS som möjliggör att på ett skyddat sätt dela uppgifter, exempelvis kartbilder och lägesinformation.

MSB kommer vidare att inom Centralt råd för räddningstjänst (CRF), som en del av sina samordningsuppgifter avseende statlig räddningstjänst, att särskilt uppmärksamma frågor om gemensam lägesbild, där koordinering av kartunderlag och positionsangivelser är en väsentlig del. Samverkan med Sveriges grannländer ingår i de frågor som behandlas inom CRF.

MSB har sedan tidigare i sin kontroll och tillsyn av alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm uppmärksammat frågor som rör kartsystem och utbildning av SOS-operatörer. MSB kan konstatera att SOS Alarm arbetar med kvalitetssäkring av karthanteringen gentemot sina samverkansparter och inkluderar karthantering i utbildningen av SOS-operatörerna. MSB kommer att ta upp ämnet vid kommande tillsyner, både vid besök på huvudkontoret och på SOS-centralerna. Dessutom avser MSB i dessa sammanhang ta upp frågan om samverkan med Sveriges grannländer.

Med vänlig hälsning,

Hans Petterson