

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 NORRKÖPING

Transportstyrelsens svar på SHK:s rekommendation RL 2012:16 R2.
(Transportstyrelsens dnr TSL 2011-4351)


Statens haverikommission (SHK) publicerade den 27 augusti 2012 rapporten RL 2012:16 om ett allvarligt tillbud den 8 september 2011 mellan luftfartyget OO-DJX och ett servicefordon på Landvetter flygplats. I rapporten lämnades bl.a. en rekommendation till Transportstyrelsen, nämligen *rekommendation nr RL 2012:16 R2*.

Transportstyrelsens svar på rekommendationen har inkommit till SHK den 20 november 2012. Av svaret framgår de åtgärder som Transportstyrelsen i närtid avser att vidta med anledning av rekommendationen.

Enligt artikel 18 i EU-förordningen nr 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart ska SHK meddela rekommendationsmottagare hur svar på givna rekommendationer har bedömts. Transportstyrelsens svar på den aktuella rekommendationen föranleder följande bedömning från SHK:s sida.

SHK bedömer att rekommendationen är omhändertagen.

Med vänliga hälsningar



Hans Ytterberg
Utredningsordförande