



FÖRSVARSMAKTEN
HÖGKVARTERET

Beslut

Datum
2016-04-29

Beteckning
FM2016-9925:1 Sida 1 (6)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Vårt tjänsteställe, handläggare

Henrik Undén, henrik.unden@mil.se

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

Försvarsmaktens svar på SHK säkerhetsrekommendationer RM 2016:01

Allmänt

Försvarsmaktens, FM, genomförda och planerade åtgärder med anledning av Statens haverikommission, SHK, säkerhetsrekommendationer i utredning rörande olycka med G-båt vid Klövholmsgrund den 1 oktober 2014, RM 2016:01.

Vad FM känner till så är det endast inom Amf 1 som NVG används på detta sätt. I och med denna händelse är problematiken kring BryggI M, NVG och bärandet av överlevnadsdräkt känd i organisationen varför, enligt vår bedömning, inga tillfälliga direktiv är nödvändiga. I avvaktan på att BryggI M och övriga anvisningar utvecklas översänds detta dokument för iakttagande till alla organisationsenheter som bedriver militär sjöfart. Uppföljning av vidtagna åtgärder skall ske vid revisioner.

Försvarsmaktens svar på Statens haverikommissionens rekommendationer

Rekommendation 2016:01 (R1)

”Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att Försvarsmaktens instruktioner om navigeringsmetoder och sjösäkerhetsanalys i BryggI M och FMMS följs i Amfibieregementets verksamhet.”

BeslutDatum
2016-04-29Beteckning
FM2016-9925:1 Sida 2 (6)*Kommentar*

Förarens uppgift var i detta fall att hålla båten i fyrens vita sektor, därigenom undviks bojen. Föraren tittade efter nästa märke och brast därmed i sin uppgift att koncentrera sig på nuvarande ledben. Instruktören uppmärksammade inte detta.

Vidtagna åtgärder

Inga vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder

Amf 1 förtydligar rollspelet i instruktörsutbildningen och genomför utbildning av berörd personal.

BryggI M är otydlig och kommer att omarbetas främst vad avser metoder, och övergripande anvisningar för användning av mörkerhjälpmedel kommer att införas¹. C 3.sjöstriflj har fått uppgiften.

Vad gäller sjösäkerhetsanalys har Amf 1 fått i uppgift att överse hur riskanalys genomförs, kommuniceras och följs upp.

Tidsförhållanden

Utbildningsanvisningarna instruktörer klara: 2016-06-30

BryggI M klar: 2017-09-01

Sjösäkerhetsanalys klar: 2016-06-30

Ansvarig

C Amf 1

C 3.sjöstriflj

Rekommendation 2016:01 (R2)

”Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att Försvarmaktens BOA² och CSSB³ följs i Amfibieregementets verksamhet.”

Vidtagna åtgärder

Inga vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder

Amf 1 inarbetar verksamhetsregler och restriktioner från BOA i båtmanualen. Amf 1 framtar rutiner för att hålla båtchefer informerade om förändringar i manualen.

¹ Se R5

² Beslut om användning

³ Centralt systemsäkerhetsbeslut

Tidsförhållanden

Klart: 2016-06-30

Ansvarig

C Amf 1

Rekommendation 2016:01 (R3)

”Vidta åtgärder i syfte att säkerställa att utrustning inte används utan att risker vid integration analyseras enligt Försvarsmaktens handbok Systemsäkerhet”.

Kommentar⁴

FM väljer att inte hantera NVG som en integrationsprodukt. Användandet av NVG hanteras i riskanalysen.

Vidtagna åtgärder

Amf 1 utbildningsanvisning har förändrats så att av MSS fastställd NVG utbildning ingår i G-båtsutbildningen. I denna utbildning ingår risker och begränsningar i systemet.

Planerade åtgärder

MSS utbildning kompletteras med en marinspecifik del som belyser möjligheter och problem till sjöss och ombord på de olika båttyperna inom Amf 1.

Tidsförhållanden

Utbildningsanvisning: Klar
Kompletterande utbildning 2016-12-31

Ansvarig

C Amf 1

Rekommendation 2016:01 (R4)

”Se till att arbetstidsplaneringen ger goda förutsättningar för att genomföra grundutbildning utan risk för trötthet.”

Vidtagna åtgärder

FM uppfattning är att nuvarande regler är tillfyllest. Dessa vilar på vetenskaplig grund och FM har ägnat mycket kraft och energi åt detta och avser att fortsätta följa och iakttä

⁴ Se även R5

nuvarande bestämmelser. Besättningens psykiska och fysiska status hanteras som en faktor i riskanalysen.

Planerade åtgärder

Se sjösäkerhetsanalys enl. R1

Tidsförhållanden

Sjösäkerhetsanalys: 2016-06-30

Ansvarig

C PROD MARIN
C Amf 1

Rekommendation 2016:01 (R5)

”Se över om och i sådant fall under vilka förutsättningar bildförstärkare ska användas vid navigering till sjöss.”

Vidtagna åtgärder:

Amf 1 utbildningsanvisning har förändrats⁵.

Planerade åtgärder:

BryggI M kompletteras med ett avsnitt som på ett övergripande plan berör möjligheter och risker med användning av NVG-utrustning. Båtmanualerna kompletteras med ett avsnitt som beskriver båtspecifika möjligheter och risker.

Framtagande av kompletteringsutbildning NVG möjligheter och risker i marin miljö och ombord på olika enheter.

Tidsförhållanden:

BryggI M klar: 2017-09-01
Båtmanualer klara: 2016-12-31
Kompletterings utbildning klar: 2016-12-31

Ansvarig:

C 3.sjöstriflj
C Amf 1

⁵ Se R3

BeslutDatum
2016-04-29Beteckning
FM2016-9925:1 Sida 5 (6)**Rekommendation 2016:01 (R6)**

”Undersöka och överväga om vattentemperaturgränsen för krav på bärande av överlevnadsdräkt bör höjas.”

Vidtagna åtgärder:

Inga vidtagna åtgärder

Planerade åtgärder:

I stället för absoluta gränser skall detta hanteras genom riskanalys. Försvarsmedicincentrum, FömedC, har fått i uppdrag att ta fram temperatur/överlevnadskurva. FM redare tar fram direktiv hur den skall användas.

Tidsförhållanden:

Klart: 2016-10-31

Ansvarig:

FömedC,
C PROD MARIN

Rekommendation 2016:01 (R7)

”Se till att personalen är införstådd med flytvästarnas funktion och användning.”

Vidtagna åtgärder:

FM redare gick omedelbart ut med ett sjösäkerhetsmeddelande (1-2014)
Utbildning har genomförts på förbanden.
Kursen med inaktuellt innehåll är borttagen från FM lärportal.

Planerade åtgärder:

Kursen skall rättas upp.

Tidsförhållanden:

Klart. 2016-08-31

Ansvarig:

C PROD MARIN
FMV

BeslutDatum
2016-04-29Beteckning
FM2016-9925:1

Sida 6 (6)


Uppgifter

C PROD verkställer åtgärder enligt denna skrivelse och tillser att de, genom lämpliga direktiv, implementeras vid förband som bedriver militär sjöfart. C PROD följer löpande upp vidtagna åtgärder och redovisar läget vid ordinarie halvårsredovisning avseende verksamhetssäkerhet.

SÄKINSP redovisar FM åtgärder enligt detta beslut till SHK i särskild ordning.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av general Micael Bydén. I den slutliga handläggningen har konteramiral Thomas Engevall, kommandör Fredrik Palmquist, kommandör Mikael Wendel och kommandörkapten Henrik Undén deltagit, den sistnämnda tillika föredragande.



ÖB

Sändlista
SÄKINSPFör kännedom
C PROD