

Datum
2015-09-02Dnr/Beteckning
TSJ 2014-2776Ert datum
2015-05-11Er beteckning
J-21/14Statens Haverikommission
Box 125 38
102 29 Stockholm

Svar på rekommendation i SHK utredningsrapport RJ 2015:01, tillbud till urspårning med tåg 18294 i Hallstahammar, Västmanlands län, den 20 maj 2014

Transportstyrelsen har mottagit Statens haverikommissions (SHK) utredningsrapport RJ 2015:01, tillbud till urspårning med tåg 18294 i Hallstahammar, Västmanlands län, den 20 maj 2014.

SHK riktar i rapporten följande rekommendation till Transportstyrelsen:

”Transportstyrelsen rekommenderas att:

- vidta åtgärder för att infrastrukturförvaltare i sina säkerhetsstyrningssystem har bestämmelser, som säkerställer att funktionsstörande åverkan på signalteknisk materiel identifieras och anmäls för åtgärd i samband med återlämnande av spåret efter spårarbeten. (RJ2015:01 RI)”

Här följer Transportstyrelsens svar på SHK rekommendation:

- Av haverikommissionens rapport framgår under rubriken ”Vidtagna åtgärder” att Trafikverket planerar att se över dokumentet ”Kontrollbesiktning efter spårarbeten, rapportmall”. Översynen uppges vara klar senast 30 november 2015. Transportstyrelsen har varit i kontakt med Trafikverket som meddelar att tidsplanen i arbetet hålls. Transportstyrelsen avser att följa upp Trafikverkets översyn av dokumentet efter det att arbetet enligt tidsplan slutförts, för att därefter ta ställning till om ytterligare åtgärder mot infrastrukturförvaltare är aktuella.

Med vänliga hälsningar:



Birgitta Hermansson
Avdelningschef Väg- och järnvägsavdelningen
Transportstyrelsen